

## Bedienungsanleitung Aufsteckstufe für Holzleitern (22 mm Sprosse)

Art.-Nr.: 110-360

Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese Gebrauchs- und Bedienungsanleitung aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren sie für künftiges Nachlesen auf. Bei Weitergabe der Leiter ist die Gebrauchs und Bedienungsanleitung mitzugeben.

Diese Aufsteckstufe ist konzipiert für Holz Sprossenleitern mit 22 mm breiter Sprosse:

- Ausschließlich für Iller-Leiter Produkte
- Zuordnung bzw. Kompatibilitätsliste siehe [www.iller-leiter.de](http://www.iller-leiter.de)
- Aufsteckstufe auf die Sprosse stecken, auf der beim Arbeiten gestanden werden soll
- So montieren, dass die Standfläche waagrecht ist
- Bei Bedarf können mehrere Aufsteckstufen montiert werden
- Mithilfe der beiden mitgelieferten Spax-Schrauben fixieren
- Nicht auf Sprossen montieren, die nach EN 131-3 nicht bestiegen werden dürfen



## Bedienungsanleitung Aufsteckstufe für Holzleitern (36 mm Sprosse)

Art.-Nr.: 117-390

Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese Gebrauchs- und Bedienungsanleitung aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren sie für künftiges Nachlesen auf. Bei Weitergabe der Leiter ist die Gebrauchs und Bedienungsanleitung mitzugeben.

Diese Aufsteckstufe ist konzipiert für Holz Sprossenleitern mit 36 mm breiter Sprosse:

- Ausschließlich für Iller-Leiter Produkte
- Mit waagrechtem Sprossen Einbau, d.h. Sprossen um 15° verdreht
- Zuordnung bzw. Kompatibilitätsliste siehe [www.iller-leiter.de](http://www.iller-leiter.de)
- Aufsteckstufe auf die Sprosse stecken, auf der beim Arbeiten gestanden werden soll
- So montieren, dass die Standfläche waagrecht ist
- Bei Bedarf können mehrere Aufsteckstufen montiert werden
- Mithilfe der beiden mitgelieferten Spax-Schrauben fixieren
- Nicht auf Sprossen montieren, die nach EN 131-3 nicht bestiegen werden dürfen



## Bedienungsanleitung Aufsteckstufe für Aluminiumleitern

Art.-Nr.: 75-260 und 75-320

Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese Gebrauchs- und Bedienungsanleitung aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren sie für künftiges Nachlesen auf. Bei Weitergabe der Leiter ist die Gebrauchs und Bedienungsanleitung mitzugeben.

Diese Aufsteckstufe ist konzipiert für Aluminium Sprossenleitern:

- Ausschließlich für Iller-Leiter Produkte
- Mit waagrechtem Sprossen Einbau, d.h. Sprossen um 15° verdreht
- Zuordnung bzw. Kompatibilitätsliste siehe [www.iller-leiter.de](http://www.iller-leiter.de)
- Aufsteckstufe auf die Sprosse stecken, auf der beim Arbeiten gestanden werden soll
- So montieren, dass die Standfläche waagrecht ist
- Bei Bedarf können mehrere Aufsteckstufen montiert werden
- Mithilfe der beiden mitgelieferten Schrauben und Muttern fixieren
- Nicht auf Sprossen montieren, die nach EN 131-3 nicht bestiegen werden dürfen